

1.1. Dokumentacja fotograficzna obiektu

Numer ewidencyjny obiektu: brak	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 20.05.2019	Karta nr 1.1
------------------------------------	--	--------------



Fot. 1. Widok ogólny mostu z poziomu jezdni



Fot. 2. Widok ogólny mostu z boku od strony wody górnej

1.2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

Numer ewidencyjny obiektu:
brak

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia 20.05.2019

Karta nr 2.1



Fot. 1. Widoczne uszkodzenia belki krawężnikowej i belek pomostowych na skutek korozji biologicznej drewna



Fot. 2. Płyta pomostu z poziomu jezdni, widoczne ubytki, korozja i zanieczyszczenia belek pomostu, uszkodzenia łączników powodują klawiszowaniu belek podczas przejazdu, ubytki i spękania nawierzchni asfaltowej



Fot. 3. Wegetacja roślinności na skrzydłach i ścianach przyczółków



Fot. 4. Uszkodzenie łączników zespalających belki pomostowe,
widoczna korozja biologiczna drewna belek pomostowych



Fot. 5. Zniszczenie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów, korozja wżerowa pasów dolnych



Fot. 6. Przestrzeń podmostowa, zawężenie koryta poprzez skarpe ograniczająca światło poziome pod obiektem.