

Legenda

2 — Lokalizacja otworu geotechnicznego

Linia przekroju geotechnicznego

PHU "Geoda" s.c. A. Beniak, K. Kieres 47-400 Racibórz, ul. Zamoyskiego 8/8		
Rodzaj opracowania	Opinia geotechniczna dotycząca określenia warunków gruntowo-wodnych remontu skarpy przy klubie sportowym w Rogowie	
Tytuł załącznika	Mapa dokumentacyjna	
Autor: mgr inż. A.Beniak (upr. MOŚZNiL nr II-1237,VI - 0372)	X. 2019	załącznik nr **2**
	Skala 1 : 500	