


1. Konserwacja rowu w rejonie ul. Wodzisławskiej i ul. Wiejskiej w Czyżowicach



2. Konservacja rowu w rejonie ul. Bogumińskiej w Gorzycach




3. Konserwacja rowu w rejonie ul. Rogowskiej w Odrze




4. Konserwacja rowu w rejonie ul. Dworcowej w Olzie



5. Konserwacja rowu w rejonie ul. Osnińskiej i ul. Kolejowej w Osinach




6. Konserwacja rowu w rejonie ul. Polnej i ul. Dąbrowy w Rogowie



1.135s Ewidencja grunt... Załadowano
1.025s Ewidencja grunt... Załadowano

7. Konserwacja rowu w rejonie ul. Raciborskiej w Rogowie odcinek I, odcinek II



8. Konserwacja rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Uchylsku



9. Konserwacja rowu w rejonie ul. Raciborskiej w Belsznicy

